

การยึดติดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ Bonding to Caries-affected Dentin

เบญจมาภรณ์ วาณิชวัฒนะโกศล¹, ปิริยะ เชิดสศิริกุล²

¹นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง แผนกวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

²ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Benjamaporn Wanichwattanakosol¹, Piriya Cherdasirakul²

¹Postgraduate student, Department of Restorative Dentistry and Periodontology,
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

²Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ชม. ทันตสาร 2552; 30(2) : 33-43

CM Dent J 2009; 30(2) : 33-43

บทคัดย่อ

ในการบูรณะฟันนั้นจะต้องกำจัดเนื้อฟันส่วนที่ได้รับ
รับการติดเชื้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถเกิดการสะสมแร่
ธาตุกลับคืนได้อีกออกไป คงเหลือเนื้อฟันส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเชื้อที่สามารถสะสมแร่ธาตุกลับคืนได้
เนื้อฟันส่วนนี้จะมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ต่างไป
จากเนื้อฟันปกติคือเนื้อฟันมีผลึกแร่ธาตุสะสมอยู่
ช่วยต้านทานต่อสารต่างๆ ในขณะที่เนื้อฟันระหว่างท่อ
มีการละลายแร่ธาตุมากกว่าปกติจากการรุดของเชื้อ
แบคทีเรีย จึงทำให้ลักษณะโดยรวมของเนื้อฟันส่วนที่
ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีความอ่อนและคุณสมบัติทาง
กายภาพต่างๆ ต่างจากเนื้อฟันปกติ การที่โครงสร้างมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพของ
การยึดติด เมื่อทำการบูรณะฟันนั้นด้วยเรซินคอมโพสิต
ซึ่งต้องอาศัยสารยึดติด จึงพบว่าค่าแรงยึดติดของเนื้อ
ฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีค่าน้อยกว่าค่าแรง
ยึดติดในเนื้อฟันปกติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ทันตแพทย์จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยึดติด
ในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ เพื่อที่จะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดสำหรับการ
บูรณะต่อไป

คำไชรหัส: การยึดติด เนื้อฟันส่วนที่ได้รับรับการติดเชื้อ

Abstract

Restorative treatment has procedure in
excavation of carious dentin to remove only the
outer layer of carious dentin which is infected
and is considered to be non-remineralizable,
together with conserve the inner affected layer
of carious dentin which is uninfected and
remineralizable. Caries-affected dentin is
hypermineralized due to acid resistant occlusion
in tubules, while intertubular dentin is more
demineralized than that find in normal dentin.
Several changes in caries-affected dentin
decrease bond strength of resin adhesive
compare to sound dentin. The dentists should
learn about the basic knowledge of bonding to
caries-affected dentin to increase effectiveness
of bonding procedure in resin composite
restorations

Keywords: bonding, caries-affected dentin

บทนำ

ในการบูรณะฟันที่มีรอยโรคฟันผุด้วยเรซินคอมโพสิตนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้สารยึดติด (adhesive) ในการยึดวัสดุบูรณะเข้ากับเนื้อฟัน (dentin) โดยรอบ ซึ่งเนื้อฟันในรอยโรคฟันผุนั้นประกอบด้วยเนื้อฟันที่แตกต่างกัน 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นเนื้อฟันส่วนที่มีการติดเชื้อ (infected dentin) ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ภายนอก มีลักษณะนิ่มประกอบไปด้วยเนื้อฟันที่ไม่สามารถซ่อมสร้างหรือเกิดการคืนแร่ธาตุได้ (non-rem mineralizable) อีกทั้งยังมีแบคทีเรียอยู่ภายใน จึงเป็นเนื้อฟันส่วนที่ต้องกำจัดออกทั้งหมดก่อนทำการบูรณะ สำหรับเนื้อฟันส่วนที่สองที่อยู่ถัดจากเนื้อฟันส่วนที่มีการติดเชื้อเข้าไปด้านใน เป็นเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ (caries-affected dentin) เนื้อฟันในส่วนนี้ไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียและสามารถเกิดการคืนแร่ธาตุกลับได้ การกรอแต่งโพรงฟันซึ่งพยายามเก็บเนื้อฟันให้มากที่สุดจึงพยายามเก็บเนื้อฟันส่วนนี้อาไว้ อย่างไรก็ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีความแตกต่างจากเนื้อฟันปกติ ส่งผลให้การยึดติด (bonding) ที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างออกไป ในการบูรณะฟันที่ต้องใช้สารยึดติดจึงต้องคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อฟัน รวมทั้งชนิดของสารยึดติดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการยึดติดที่จะเกิดขึ้น

ลักษณะและโครงสร้างของเนื้อฟันที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ

เนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อนั้นจะมีแบคทีเรียอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างจากเนื้อฟันปกติที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรืออาจมีจำนวนน้อยมาก เนื้อฟันส่วนนี้จึงได้รับผลกระทบจากกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ (demineralization) ออกไป แต่ยังมีโครงร่างของคอลลาเจนในสภาพดีอยู่ จึงทำให้เนื้อฟันส่วนนี้ไม่แข็งเหมือนเนื้อฟันปกติ โดยสามารถแบ่งเนื้อฟันที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อออกเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกที่อยู่ภายนอกที่สุดเรียกว่าชั้นที่มีการเปลี่ยนสี (discolored layer) หรือชั้นเทอร์บิต (turbid layer) โดยจะมีสีที่เข้มกว่าเนื้อฟันปกติ ชั้นต่อมาเรียกว่าชั้นทรานสพาเรนท์ (transparent zone) หรือสเคลอโรติก (sclerotic dentin)

มีความแข็งแรงมากกว่าเนื้อฟันปกติ จึงทำให้เนื้อฟันส่วนนี้ได้รับผลกระทบจากเชื้อสามารถต้านทานต่อสารน้ำ กรด แบคทีเรียและสารจากแบคทีเรีย เป็นปราการป้องกันฟันจากการผุต่อโดยธรรมชาติ⁽¹⁾ ชั้นสุดท้ายคือชั้นใต้ต่อชั้นทรานสพาเรนท์ (subtransparent layer) และบางกรณีอาจมีชั้นเนื้อฟันที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (unaltered dentin layer) ร่วมด้วย ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก⁽²⁾

เนื่องจากเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเป็นบริเวณที่ไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนในทางคลินิก ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อฟันนั้น การระบุตำแหน่งของเนื้อฟันดังกล่าวจึงต้องใช้ลักษณะทางคลินิกร่วมกับการตรวจสอบโดยวิธีต่อไปนี้⁽³⁾

1. การตรวจสอบด้วยตาเปล่า (visual examination) จะดูจากการเปลี่ยนสี ซึ่งเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะมีสีเข้มกว่าบริเวณรอบๆ ซึ่งเป็นเนื้อฟันปกติ

2. การตรวจสอบความแข็ง (hardness examination) โดยใช้ขูดงูฟัน (spoon excavator) ดักเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะมีความแข็งแรงมากกว่าเนื้อฟันส่วนที่ได้รับการติดเชื้อที่สามารถดักออกได้ง่าย

3. การย้อมสีเนื้อฟันโดยใช้สีย้อมที่ตรวจสอบการผุ (caries detecting dye) สีย้อมประกอบด้วยสารละลายแอซิดเรดในพอลิโพรไพลีนไกลคอลความเข้มข้น ร้อยละ 1 (1% acid red in propylene glycol dye solution: Caries Detector dye, Kuraray) โดยการย้อมจะช่วยแยกชั้นของเนื้อฟันผุออกเป็น 4 ชั้น คือชั้นที่ติดสีแดงหรือชมพูเข้ม (pink) ชั้นที่ติดสีชมพูอ่อน (light pink) ชั้นทรานสพาเรนท์และชั้นเนื้อฟันปกติที่ไม่มีการติดสี⁽⁴⁾ โดยสีย้อมนี้จะติดสีคอลลาเจนที่มีการเสื่อมสภาพ (denatured collagen) ทำให้เนื้อฟันส่วนที่ได้รับการติดเชื้อที่ต้องกำจัดออกติดสีแดงหรือชมพูเข้ม ส่วนเนื้อฟันที่อยู่ข้างใต้รวมทั้งเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อที่มีคอลลาเจนสภาพดี จะติดสีชมพูจางๆ หรือไม่มีการติดสี

จากการที่เนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุและสะสมแร่ธาตุคืนกลับผ่นกลับมาซ้ำๆ ทำให้เกิดการอุดตันของแร่ธาตุภายในท่อเนื้อฟัน (dentinal tubule) และแขนงด้านข้าง (lateral

branch) โดยพบแร่ธาตุชนิดเบตา-ไตรแคลเซียม ฟอสเฟต (β -tricalcium phosphate, β -TCP) หรือเรียกว่าไวท์ ลอคไคท์ (whitlockite)⁽¹⁾ อุดตันอยู่ จึงมีความต้านทานต่อการใช้กรดกัดได้มากกว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) นอกจากนี้เมื่อใช้วิธีไมโครรามันสเปกโตรสโกปีค (Micro-Raman spectroscopic, μ RS) ทำการเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดที่บริเวณรอยต่อระหว่างเรซินกับเนื้อฟัน (resin-dentin interface) ของเนื้อฟันปกติและเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อฟันคือฟอสเฟต (phosphate) และคาร์บอเนต (carbonate) ในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีปริมาณลดลง คาดว่าสาเหตุดังกล่าวน่าจะเกิดจากวงจรการละลายแร่ธาตุและการคืนแร่ธาตุถูกรบกวนจากแบคทีเรีย⁽⁵⁾

จากการศึกษารอยต่อระหว่างเรซินกับเนื้อฟันด้วยการย้อมเนื้อฟันโดยวิธีแมสซันไตรโครมิกแอซิดสแตนนิง (Masson's trichromic acid staining technique)⁽⁶⁾ วิธีการนี้จะสามารถบอกคุณภาพของคอลลาเจนภายในชั้นต่างๆ ของเนื้อฟันได้ ผลการศึกษาพบว่าเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคอลลาเจน โดยกรดที่สร้างจากแบคทีเรียสามารถทำลายคอลลาเจนเมทริกซ์ ทำให้ส่วนเชื่อมขวาง (cross link) ของคอลลาเจนลดลง นอกจากนี้ยังมีขนาดผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite crystal) ใหญ่ขึ้น และช่องว่างระหว่างผลึก (intercrystalline space) ในเนื้อฟันระหว่างท่อ (intertubular dentin) กว้างขึ้น

คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ

ความแข็ง (hardness)

มีรายงานว่าค่าความแข็งแรงเชื่อมแน่น (cohesive strength) ภายในเนื้อวัสดุ และคุณสมบัติทางกายภาพ (mechanical properties) ของเนื้อฟันส่วนใหญ่ขึ้นกับคุณสมบัติของเนื้อฟันระหว่างท่อ⁽⁴⁾ จึงมีการศึกษาความแข็งโดยวิธีนาโนอินเดนเทชัน (nanoindentation) ที่เนื้อฟันระหว่างท่อ พบว่าค่าความแข็งแบบนูน (Knoop hardness, KHN) ของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก

เชื้อมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อฟันปกติ⁽⁷⁻¹²⁾ ไม่ว่าจะเป็นฟันแท้หรือฟันน้ำนม โดยในฟันแท้จะมีค่าประมาณ 20-27 KHN เมื่อเทียบกับเนื้อฟันปกติซึ่งมีค่า 20-83 KHN ส่วนฟันน้ำนมจะมีค่า 11.9-27.6 KHN เมื่อเทียบกับ 35-60 KHN ในเนื้อฟันปกติ⁽⁹⁾ สาเหตุที่เนื้อฟันระหว่างท่อของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีความแข็งแรงแบบนูนที่น้อยกว่าเนื้อฟันปกติ เนื่องจากการสูญเสียแร่ธาตุบางส่วนจากกรดของแบคทีเรีย และมีรูพรุนในเนื้อฟันระหว่างท่อที่มากกว่าเนื้อฟันปกติ อย่างไรก็ตามค่าความแข็งที่ต่างกันในแต่ละการศึกษายังมีอิทธิพลมาจากความแตกต่างของการเก็บฟันในสารละลาย การให้แรงและน้ำหนักในการทดสอบ และความแห้งของชิ้นงานขณะเตรียมหรือระหว่างการทดสอบ

ค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)

จากการศึกษาของ Haj-Ali และคณะ⁽⁶⁾ พบว่าค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเท่ากับ 13 กิกะปาสกาล (Gigapascal, GPa) ส่วนโปรตีนที่ไม่ได้รับการป้องกัน (unprotected protein) น้อยกว่า 2 กิกะปาสกาล ในขณะที่เนื้อฟันที่มีแร่ธาตุมีค่ามากกว่าเกือบเท่าตัวโดยมีค่าเท่ากับ 28 กิกะปาสกาล จะเห็นได้ว่าค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์ประกอบของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ แต่สภาวะเช่นนี้กลับเป็นผลดีคือในการยึดติดจะเกิดขึ้นที่เป็นตัวบัฟเฟอร์ (buffer) ช่วยในการกระจายแรงเค้น (stress) ที่เกิดขึ้นจากผลของการพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) แรงบดเคี้ยว การขยายตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (thermal expansion) และการหดตัว (contraction)

ความแข็งตื้อและปริมาณน้ำ (Stiffness and water content)

เนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีปริมาณแร่ธาตุที่น้อยกว่าเนื้อฟันปกติที่อยู่รอบๆ ซึ่งเกิดจากการละลายแร่ธาตุโดยกรดจากแบคทีเรียตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงมีน้ำเข้ามาแทนที่ในช่องว่างที่สูญเสียแร่ธาตุไป เมื่อทำเนื้อฟันให้แห้งจึงเกิดการหดตัวที่มากกว่าและมีความแข็งตื้อที่น้อยกว่าเนื้อฟันปกติ⁽¹³⁾ ดังนั้นในทางปฏิบัติสารยึดติดบางชนิดต้องอาศัยการปรับสภาพฟันให้อยู่ในสภาวะแห้ง จึงอาจทำให้เกิดการหดตัวของเนื้อฟัน

และคอลลาเจนฟุบตัว (collagen collapse) มากยิ่งขึ้น เป็นผลให้การแทรกตัวของเรซิน (resin infiltration)^(14,15) เป็นไปอย่างจำกัด

ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของชั้นระหว่างผิวของเรซินกับเนื้อฟัน

กลไกการยึดติดของเรซินในสารยึดติดเข้ากับตัวฟันนั้น นอกจากอาศัยเรซินแท็ก (resin tag) แล้วยังอาศัยการยึดติดจากชั้นไฮบริด (hybrid layer) ที่เกิดจากการแทรกซึมของเรซินเข้าไปในคอลลาเจนภายหลังการละลายเอาแร่ธาตุออก ประสิทธิภาพของการยึดติดจึงอาจได้รับผลมาจากองค์ประกอบทางเคมีและวิธีการใช้สารยึดติดของแต่ละระบบ^(7,16,17) ตำแหน่งของเนื้อฟันที่แตกต่างกัน^(10,18,19) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างระดับไมโคร (microstructure) ของเนื้อฟันจากการเกิดฟันผุ เมื่อพิจารณารอยต่อระหว่างเรซินกับเนื้อฟันพบว่า ชั้นไฮบริดของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะมีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อฟันปกติ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาใดที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของชั้นไฮบริดต่อค่าแรงยึดติดได้อย่างชัดเจน แต่คาดว่าโครงสร้างของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีผลต่อการเกิดไฮบริดไดเซชัน (hybridization)⁽⁹⁾

โครงสร้างของเนื้อฟันที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อนั้นจะมีคอลลาเจนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้น ทำให้ส่วนเชื่อมขวางของคอลลาเจนลดลง เกิดช่องว่างระหว่างผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในเนื้อฟันระหว่างท่อกว้างขึ้น ทำให้การโอบล้อมของเรซินรอบคอลลาเจนไม่สมบูรณ์และถูกทำลายเนื่องจากมีแร่ธาตุน้อยกว่า⁽⁶⁾

นอกจากนี้การอุดตันท่อเนื้อฟันจากไวท์ลอคโคท ยังจำกัดการแทรกตัวของเรซิน ทำให้การยึดติดในฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีปริมาณเรซินแท็กที่ลดลงหรือแทบจะไม่พบเลย รวมทั้งคุณภาพของเรซินแท็กนั้นลดลงโดยมีลักษณะแคบและสั้น^(1,8)

ในทางกลับกัน การใช้กรดกัด (acid etching) เพื่อเตรียมผิวฟันสำหรับการยึดติดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะละลายแร่ธาตุออกได้มาก โดยระยะที่กรดกัดเข้าไปในเนื้อฟันนั้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเนื้อ

ฟันปกติ เนื่องจากเนื้อฟันระหว่างท่อของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเกิดการสูญเสียแร่ธาตุบางส่วนจากกระบวนการเกิดฟันผุก่อนแล้ว⁽¹⁰⁾ มีลักษณะการกัดที่ไม่เป็นแบบแผนแน่ชัด นอกจากนี้การสูญเสียแร่ธาตุบางส่วนยังทำให้สัดส่วนแร่ธาตุต่อเมทริกซ์ในเนื้อฟันที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีน้อยกว่าเนื้อฟันปกติ จึงมีความอ่อนมากกว่าและสามารถถูกกัดด้วยกรดในระยะที่ลึกกว่าปกติ

นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงเนื้อฟันรอบท่อ (peritubular dentin) ของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะประกอบด้วยมิวโคโพลิแซคคาไรด์ (mucopolysaccharide) หรือไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ซึ่งสามารถขัดขวางการไหลผ่านของเรซินสู่รูพรุนที่เกิดขึ้นทั้งในเนื้อฟันระหว่างท่อและเนื้อฟันรอบท่อ รวมทั้งยังอาจรบกวนระดับของการแปลงผัน (degree of conversion) ของเรซินมอนอเมอร์ นำไปสู่การเกิดการพอลิเมอร์ไรเซชันที่ไม่มีคุณภาพของเรซินในสารยึดติดนั้น⁽²⁰⁾

ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ

เนื้อฟัน (dentin substrate)

จากการศึกษาของ Yoshiyama และคณะ⁽²¹⁾ เปรียบเทียบค่าแรงยึดติดระดับไมโคร (microtensile bond strength: μ TBS) ระหว่างสารยึดติดระบบโททอลเอทช์ แอดฮีซีฟ (total-etch adhesive) กับเนื้อฟัน 3 ชนิดคือ เนื้อฟันปกติ เนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ และเนื้อฟันส่วนที่ได้รับการติดเชื้อ พบว่าค่าแรงยึดติดของเนื้อฟันปกติ (50.9 ± 3.9 เมกาปาสคาล) สูงกว่าเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ (28.8 ± 6.3 เมกาปาสคาล) และเนื้อฟันส่วนที่ได้รับการติดเชื้อ (19.4 ± 4.4 เมกาปาสคาล) ตามลำดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ผ่านมา^(3,7,12) นอกจากนี้จากการศึกษาแอนนิโซโทรปี (anisotropy) ของเนื้อฟันพบว่า การให้แรงไม่ว่าแนวตั้งหรือขนานกับท่อเนื้อฟันในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะให้ค่าแรงยึดติดเพียงครึ่งหนึ่งของเนื้อฟันปกติ^(22,23) ซึ่งแม้ว่ากลไกในการเกิดการยึดติดของเรซินกับเนื้อฟันไม่ว่าชนิดใดก็ตามขึ้นอยู่กับปัจจัยการยึดเกาะทางจุลกลศาสตร์

(micromechanical retention) ซึ่งได้มาจากชั้นไฮบริด เรซินแทรกและการยึดเกาะจากแขนงด้านข้าง แต่เนื้อฟัน ทั้งส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ และส่วนที่ได้รับการ ติดเชื้อต่างมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่ต่างกัน จึงเป็น สาเหตุทำให้เกิดความแตกต่างของชั้นไฮบริด เนื้อฟัน ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อซึ่งมีการละลายแร่ธาตุจาก ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบเส้นใยคอลลาเจนทำให้มี ความแข็งแรงน้อยกว่า⁽²⁾ มีรูพรุนมากกว่าเนื้อฟันปกติ รวมทั้ง การที่มีการอุดตันของท่อเนื้อฟัน ทำให้เรซินแทรกสั่นและ ไม่มีความหนาแน่นจึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการยึดติด และความแนบสนิท เนื้อฟันส่วนที่ได้รับการติดเชื้อมีรู พรุนที่มากขึ้น คุณภาพของเนื้อฟันที่ต่ำลง ทำให้น้ำมี ปริมาณที่ซึมผ่านเพิ่มมากขึ้น เมื่อทำการยึดติดด้วยสาร ยึดติดที่มีส่วนชอบน้ำ (hydrophilic bonding agent) จึง ทำให้มีปัญหาการไม่เสถียรของสารยึดติดตามมา

ในแง่ของความทนทานของการยึดติดจากเนื้อฟัน ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ เมื่อทดสอบจากการแช่ชิ้น งานในน้ำเป็นเวลา 6 เดือน พบว่าค่าแรงยึดติดระดับ ไมโครของเนื้อฟันปกติของแอดเปอร์ สก็อตช์บอนด์ วัน (Adper Scotchbond 1, 3M ESPE, USA) ในระบบ ไททอลเอทช์แบบ 2 ขั้นตอน และเคลียร์ฟิล โปรเทกท์ บอนด์ (Clearfil Protect Bond, Kuraray, Japan) ระบบ เชลฟ์เอทช์ (self-etch adhesive) แบบ 2 ขั้นตอนมีค่าไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ค่าแรงยึดติดในเนื้อฟัน ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเกิดการรั่วซึมระดับนาโน (nanoleakage) ที่ชั้น รอยต่อผิวสารยึดติดจากการที่เรซินไหลลงไปไม่เต็มความ ลึกชั้นเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพ ทำให้มีบริเวณของคอลลา- เจนที่ไม่มีเรซินล้อมรอบ เกิดเป็นตำแหน่งที่มีการเสื่อม สภาพในเวลาต่อมา⁽³⁾

นอกเหนือจากปัจจัยด้านลักษณะของเนื้อฟันแล้ว การเรียงตัวของท่อเนื้อฟันยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับการยึดติด โดยจากการศึกษาที่ทำการยึดติดในแนว ตั้งฉากและแนวขนานกับท่อเนื้อฟันด้วยสารยึดติดเคลียร์ ฟิล เอสอี บอนด์ (Clearfil SE Bond, Kuraray, Japan) ในระบบเชลฟ์เอทช์ และซิงเกิล บอนด์ พลัส (Single Bond Plus, 3M ESPE, USA) ในระบบไททอลเอทช์⁽²⁴⁾ โดยทำการยึดติดกับเนื้อฟันที่ย้อมสีเพื่อตรวจสอบการ

ซึ่งมีการติดสีแตกต่างกันจำแนกได้เป็นชั้นสีชมพูเข้ม สีชมพูอ่อน ชั้นทวานสฟารนท์และชั้นเนื้อฟันปกติที่ไม่มี การ ติดสี ซึ่งชั้นเหล่านี้จะมีการละลายของแร่ธาตุ เนื่องจากการผุของฟันมากไปน้อยตามลำดับ ผลการ ศึกษาพบว่าทิศทางของท่อเนื้อฟันจะไม่มีผลต่อความ หนาของชั้นไฮบริดในกรณีระบบเชลฟ์เอทช์ แต่ในระบบ ไททอลเอทช์จะพบว่าการยึดติดในของเนื้อฟันที่ติดสีชมพู เข้มหรือเป็นเนื้อฟันส่วนที่ได้รับการติดเชื้อในทิศทางตั้ง ฉากกับท่อเนื้อฟันจะให้ความหนาของชั้นไฮบริดที่มากกว่า การยึดติดในแนวขนานกับท่อเนื้อฟัน นอกจากนี้แอด ฮีซีฟทั้ง 2 ระบบมีชั้นไฮบริดที่ยึดในแนวตั้งฉากกับท่อเนื้อ ฟันของบริเวณที่ติดสีชมพูเข้มหนากว่าชั้นที่ติดสีชมพู อ่อนของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออย่างมีนัย สำคัญ ซึ่งสรุปได้ว่าทิศทางการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยึดติดของเนื้อฟัน⁽²⁴⁾

จากปัจจัยของเนื้อฟันไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือทิศทาง การเรียงตัวของท่อเนื้อฟันที่ส่งผลต่อความหนาของชั้น ไฮบริด แม้ว่าความหนาจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง กับความแข็งแรงของการยึดติด แต่ชั้นไฮบริดที่มีคุณภาพ ดียังคงเป็นสิ่งพึงประสงค์ เนื่องจากชั้นไฮบริดที่มีคุณภาพ นั้นนอกจากจะช่วยเรื่องการยึดติดและลดการรั่วซึมที่รอย ต่อแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นดีและดูดซับความเค้น ช่วยลด ความเครียดที่รอยต่อของเรซินต่อเนื้อฟันได้อีกด้วย

ชนิดของสารยึดติด (Dentin adhesive system)

สารยึดติดทางทันตกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ใหญ่ๆ คือระบบไททอลเอทช์และระบบเชลฟ์เอทช์ ระบบ ไททอลเอทช์จะมีการกำจัดชั้นสเมียร์ (smear layer) โดย การใช้กรดกัดก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำ จากนั้นจึงทำการ ปรับสภาพด้วยสารไพรเมอร์ (primer) และทำการยึด ติดทั้งส่วนเนื้อฟันและเคลือบฟัน ส่วนระบบเชลฟ์เอทช์ จะมีการละลายชั้นสเมียร์รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชั้น ไฮบริด โดยไม่มีขั้นตอนการล้างน้ำเพื่อกำจัดกรดออก ซึ่ง ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนการใช้งานที่มี ปัญหาในเรื่องความไวต่อเทคนิคการทำงาน (technic sensitive) ระบบเชลฟ์เอทช์นี้ยังมีระบบย่อยคือ แบบขั้น ตอนเดียว (one-step self etch) หรืออาจเรียกว่าสารยึด ติดระบบบอลอินวัน (all in one) ซึ่งมีการรวมขั้นตอนการ ใช้กรดกัด การทำไพรมิง (priming) และการยึดติดหรือ

บอนด์ เข้าไว้ในขั้นตอนเดียวเพื่อให้ใช้งานง่ายและลดเวลาการทำงาน ความแตกต่างในองค์ประกอบของสารยึดติด และวิธีการใช้งานในแต่ละระบบจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการยึดติด โดยการศึกษาของ Ceballos และคณะ⁽⁸⁾ ทำการเปรียบเทียบค่า μ TBS ของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อในสารยึดติดชนิด 3 ชนิด ซึ่งผลการศึกษพบว่าไพรม์แอนด์บอนด์ เอ็นที (Prime & Bond NT, Dentsply, USA) และสก๊อตช์บอนด์ วัน (Scotchbond1, 3M ESPE, USA) ซึ่งเป็นระบบโททอลเอชชนิด 2 ขั้นตอนมีค่า μ TBS สูงที่สุด (41.3 และ 36.3 เมกะปาสคาล) และแตกต่างจากระบบอื่นคือ เคลียร์ฟิล เอสอี บอนด์ (Clearfil SE Bond, Kuraray, Japan) ในระบบเซลฟ์เอชชนิด 2 ขั้นตอน และพรอมท์ แอล ป๊อบ (Prompt L Pop, 3M ESPE) ซึ่งเป็นระบบเซลฟ์เอชชนิดขั้นตอนเดียว ผู้ทำการทดลองอธิบายว่าที่สาเหตุเป็นเช่นนี้เพราะความเป็นกรดของสารปรับสภาพในระบบเซลฟ์เอชที่ใช้อาจไม่แรงพอที่จะจัดการกับเนื้อฟันสเคลอโรติกหรือเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อซึ่งมีการสะสมแร่ธาตุในเนื้อฟันจากกระบวนการเกิดฟันผุ บางการศึกษาจึงแนะนำให้ใช้ระบบโททอลเอชซึ่งอาศัยกรดกำจัดชั้นสเมียร์ร่วมกับการยึดติดภายใต้สภาวะผิวเนื้อฟันชื้น (moist bonding) เพื่อเพิ่มค่าแรงยึดติดให้กับเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ^(8,25)

องค์ประกอบของสารยึดติดที่ต่างกันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการยึดติด เช่น เคลียร์ฟิล เอส อี บอนด์ มีฟังก์ชันนอลมอนอเมอร์ (functional monomer) ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียม ไอออน (Ca^{2+}) ในเนื้อฟัน^(26,27) หรือสก๊อตช์บอนด์ วัน มีไฮโดรฟิลิก โคพอลิเมอร์ (hydrophilic copolymer) ของโพลีแอลคีนอิกแอซิด (polyalkenoic acid) ซึ่งเชื่อว่าสามารถเกิดเป็นสารประกอบของแคลเซียมและโพลีแอลคีนอิก (calcium-polyalkenoic acid-base complex) ได้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการยึดติดให้ดีขึ้นจากการยึดติดทางเคมี

อย่างไรก็ตามการที่เนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีการละลายแร่ธาตุบางส่วนจากกรดของแบคทีเรียอยู่แล้ว เกิดเป็นรูพรุนและมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่มาก

กว่าปกติ นั้น เมื่อมีการใช้กรดกัดในระบบโททอลเอชจะทำให้การสูญเสียแร่ธาตุลึกมากกว่าปกติ เป็นผลให้มีน้ำตกค้างหลังขั้นตอนล้างน้ำรบกวนการยึดติดกับสารเรซิน ร่วมกับการอุดตันของแร่ธาตุในท่อเนื้อฟันซึ่งเป็นทางสำหรับการแทรกตัวของเรซิน^(21,23) การพอลิเมอร์ไรเซชันจึงไม่สมบูรณ์และทำให้ค่าแรงยึดติดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อต่ำลง

ส่วนเคลียร์ฟิล เอสอี บอนด์ ในระบบเซลฟ์เอชที่ไม่ใช่ขั้นตอนการล้างน้ำเพื่อชำระกรดออกจึงช่วยป้องกันปัญหาการฟุ้งตัวของคอลลาเจน นอกจากนี้การปรับสภาพเนื้อฟันและการโพรมิง เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจึงช่วยให้คุณภาพของชั้นไฮบริดดีขึ้น สารบอนด์ชนิดนี้มีความเป็นกรดต่ำ (mild self-etching adhesive) ซึ่งมีการละลายแร่ธาตุของเนื้อฟันเพียงบางส่วนจึงมีไฮดรอกซีอะพาไทต์เหลืออยู่กับคอลลาเจน มีรายงานว่ามีการมีไฮดรอกซีอะพาไทต์เหลืออยู่ภายในชั้นไฮบริดจะช่วยป้องกันการการสลายตัวของคอลลาเจนที่เผยแผ่ (hydrolysis exposed collagen)⁽²⁸⁾ นอกจากนี้การที่มีองค์ประกอบไพรม์เมอร์เป็นกลุ่มโมโนเมอร์ที่ชอบน้ำ (hydrophilic monomer) เช่น HEMA และฟังก์ชันนอลมอนอเมอร์ที่มีเมทาครายเลทฟอสเฟตเอสเทอร์ซึ่งมีลักษณะชอบน้ำสูง (highly hydrophilic unsaturated methacrylate phosphate ester functional monomer) เช่น 10-MDP เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซีอะพาไทต์ สามารถป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากเนื้อฟันและยังมีการยึดติดทางเคมีจาก 10-MDP กับแคลเซียมอีกด้วย ช่วยให้เกิดเสถียรภาพของชั้นระหว่างผิวเนื้อฟันกับเรซินคอมโพสิต⁽²⁶⁾ เป็นผลให้ค่าแรงยึดติดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อของเคลียร์ฟิล เอส อี บอนด์มีค่าใกล้เคียงระบบโททอลเอชดังที่หลายการศึกษาเคยรายงานมาแล้ว^(29,30)

ในกรณีของเซลฟ์เอชไพรม์เมอร์ที่มีมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรดไม่มากนัก การปรับสภาพเนื้อฟันนั้นจะมีปัญหาที่การอ่อนกำลังลงของไพรม์เมอร์ ทำให้การละลายแร่ธาตุเริ่มไม่สม่ำเสมอ รูพรุนของเนื้อฟันจากการละลายก็ค่อยๆ เล็กลง ทำให้เรซินมอนอเมอร์ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในรูพรุนเล็กๆ เหล่านี้ได้ จึงเกิดไฮบริดไดเซชันได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลให้ความทนทาน

ของการใช้งานในระบบเซลฟ์เอทซ์ไพรเมอร์มีการเสื่อมลงอีกทางหนึ่ง⁽³⁾

แม้ว่าจากการศึกษาต่างๆ จะพบว่าระบบออลอินวันให้ค่าแรงยึดติดน้อยที่สุดมีสาเหตุมาจากการที่องค์ประกอบของสารต่างๆ ที่ผสมในขวดมีความซับซ้อน ไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ มีน้ำตกค้างทำให้เกิดพอลิเมอร์ไรเซชันไม่สมบูรณ์ ปัญหานี้อาจแก้ไขโดยการทาสารยึดติดซ้ำๆ หลายๆ รอบ⁽³¹⁾ จะเป็นการช่วยให้ผลการยึดติดดีขึ้น อย่างไรก็ตาม Sengun และคณะ⁽³²⁾ แนะนำว่าแม้โครงสร้างของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะมีลักษณะที่ต่างไปจากเนื้อฟันปกติ แต่ถ้าเลือกระบบสารยึดติดที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมและเทคนิคการใช้ที่ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนคุณภาพการยึดติดให้ดีขึ้นได้

การยึดติดของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อในฟันน้ำนม

เนื่องจากโครงสร้างและองค์ประกอบของฟันน้ำนมต่างจากฟันแท้คือ ฟันน้ำนมมีปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตในเนื้อฟันรอบท่อและเนื้อฟันระหว่างท่อน้อยกว่าฟันแท้ นอกจากนั้นความหนาแน่นของท่อเนื้อฟันในฟันน้ำนมก็น้อยกว่าฟันแท้เช่นกัน จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าแรงยึดติดของระบบแอตชีซีระหว่างเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อกับเนื้อฟันปกติในฟันน้ำนม⁽³³⁾ พบว่าค่า μ TBS ของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจากการใช้ระบบโททอลเอทซ์ (ซิงเกิลบอนด์) มีค่าสูงกว่าเนื้อฟันปกติอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการใช้ระบบเซลฟ์เอทซ์ (เคลียร์ฟิล เอสอี บอนด์) มีค่าไม่ต่างจากเนื้อฟันปกติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้จะพบว่าค่าแรงยึดติดจากสารยึดติดทั้ง 2 ชนิดที่ยึดกับเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีค่าไม่ต่างกัน

มีการศึกษาที่ให้ผลสอดคล้องกัน⁽³⁴⁾ โดยพบว่าค่าแรงยึดติดของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อในฟันน้ำนมมีค่าไม่แตกต่างหรืออาจสูงกว่าเนื้อฟันปกติ ผู้ทำการศึกษาให้เหตุผลว่าระยะการสูญเสียแร่ธาตุและการคืนแร่ธาตุในฟันน้ำนมจะเป็นช่วงสั้นๆ ทำให้กรดฟอสฟอริกหรือสารปรับสภาพฟันที่มีความเป็นกรดละลายผลึกแร่ธาตุที่สะสมในท่อเนื้อฟันไม่ต่างกัน จึงให้

โครงสร้างเรซินแตกและความหนาของชั้นไฮบริดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อและเนื้อฟันปกติมีลักษณะไม่ต่างกัน และส่งผลต่อค่า μ TBS ที่ไม่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ซิงเกิล บอนด์ (Single Bond, 3M ESPE, USA) ให้ค่า μ TBS ของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อสูงกว่าเนื้อฟันปกติอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าเป็นผลจากโพลีแอลคิโนอิกแอซิดโคโพลีเมอร์ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในซิงเกิลบอนด์ น่าจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อได้ดีกว่าแคลเซียมจากเนื้อฟันปกติ โดย Nakajima และคณะรายงานว่ค่าแรงยึดติดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะลดลงเมื่อนำโพลีแอลคิโนอิกแอซิดโคโพลีเมอร์ออกจากสารยึดติด⁽³⁵⁾

การยึดติดของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อกับกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (glass ionomer cement : GIC) และเรซินมอดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (resin modified glass ionomer cement : RMGIC) เป็นวัสดุบูรณะที่นำมาใช้ในการบูรณะฟัน เนื่องจากข้อดีคือมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) สามารถยึดติดกับเนื้อฟันได้ดี รับและปล่อยฟลูออไรด์ได้ การหดตัวน้อยและค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (coefficient of thermal expansion) ใกล้เคียงกับเนื้อฟัน และด้วยข้อดีเหล่านี้ GIC และ RMGIC จึงถูกนำมาใช้ในงานทันตกรรม ชุมชนโดยเทคนิคที่เรียกว่า Atraumatic Restorative Technique (A.R.T.)⁽³⁶⁾ ซึ่งให้ผลการรักษาในระยะยาวที่น่าพอใจ วิธี A.R.T. นั้นจะกำจัดเนื้อฟันที่ผุโดยใช้ข้อบรูชไฟรึงฟันตักออกเท่านั้น เหลือเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออยู่ จากการศึกษาค่าแรงยึดติดของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ เปรียบเทียบกับ เรซินมอดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ พบว่าค่าแรงยึดติดจากฟูจิ ทุแอลซี (Fuji II LC, GC) ซึ่งเป็นเรซินมอดิฟาย กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ชนิดเดียวในกลุ่มทดลองมีค่าแรงยึดติดสูงที่สุด⁽³⁷⁾ คาดว่าเกิดจากวัสดุชนิดนี้สามารถสร้างชั้นไฮบริดที่ใกล้เคียงกับเรซินในระบบยึดติด⁽³⁸⁾ โดยโมเลกุล

HEMA ที่ประกอบประกอบในเรซินมอดิฟาย กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ช่วยให้เกิดแพร่กระจายไปตามผิวเนื้อฟันที่ดี และช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพโดยรวมของวัสดุบูรณะประเภทกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ให้ดียิ่งขึ้น⁽³⁹⁾ ในการเลือกวัสดุเพื่อบูรณะโดยวิธี A.R.T. นั้น จึงควรพิจารณาวัสดุในกลุ่มเรซิน มอดิฟาย กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ซึ่งจะให้การยึดติดที่ดีกว่า

สรุป

รอยโรคฟันผุทำให้เนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อมีการสูญเสียแร่ธาตุ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ค่าความแข็งผิวระดับไมโคร ปริมาณน้ำและความอดุลย์ของความยืดหยุ่นของเนื้อฟันลดลง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การยึดติดในเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเกิดขึ้นไฮบริดที่แม้มีความหนาแน่นมากกว่าการยึดติดในเนื้อฟันปกติ แต่คุณภาพและกำลังการยึดติดก็ลดลง

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการยึดติดจึงมีทั้งเนื้อฟันและระบบสารยึดติดที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเนื้อฟันที่ทำการยึด ระดับความลึกของเนื้อฟัน ทิศทางการเรียงตัวของท่อเนื้อฟัน ความแข็งและแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อฟัน องค์ประกอบทางเคมีของสารยึดติดและเทคนิคการทำการยึดติด

จากปัญหาโครงสร้างของเนื้อฟันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้บริเวณรอยต่อระหว่างเรซินกับเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะง่ายต่อการเสื่อมสภาพมากกว่าเนื้อฟันปกติ เนื่องจากความลึกที่เกิดจากการสูญเสียแร่ธาตุที่มากขึ้น ทำให้การแทรกตัวของเรซินเกิดได้ไม่สมบูรณ์ การยึดติดในฟันแท้พบว่าไม่จำเป็นการยึดติดโดยระบบโททอลเอทซ์ หรือระบบเซลฟ์เอทซ์ต่างให้ค่ากำลังแรงยึดลดลงครั้งหนึ่ง โดยปัญหาในระบบโททอลเอทซ์เกิดจากการเรซินไม่สามารถแทรกซึมเข้าเต็มบริเวณที่มีการสูญเสียแร่ธาตุทั้งจากกรดของแบคทีเรียและกรดจากการปรับสภาพฟัน ในขณะที่ระบบเซลฟ์เอทซ์เกิดปัญหาจากการยึดติดกับเนื้อฟันซึ่งมีการสะสมแร่ธาตุในท่อเนื้อฟันจากกระบวนการซ่อมสร้างในขณะเกิดฟันผุ และความเป็นกรดของสารยึดติดนั้นไม่เพียงพอที่จะ

ละลายส่วนแร่ธาตุที่มีการอุดตันทันได้ อย่างไรก็ตามระบบโททอลเอทซ์ยังคงให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า โดยปัจจัยอื่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการยึดติดคือองค์ประกอบหรือมอนอเมอร์บางชนิดที่อยู่ในสารยึดติดที่ทำให้เกิดการยึดติดทางเคมีได้

กรณีเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อในฟันน้ำนมจะเห็นว่าทั้งระบบโททอลเอทซ์และระบบเซลฟ์เอทซ์ให้ผลในการยึดติดไม่ต่างกัน การทำงานทันตกรรมสำหรับเด็กจึงอาจเลือกใช้ระบบเซลฟ์เอทซ์ได้ เนื่องจากใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องล้างน้ำออก และสามารถจัดการผู้ป่วยได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าแรงยึดติดของเนื้อฟันส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อจะมีค่าน้อยกว่าปกติแต่ในทางปฏิบัติแล้วการเตรียมโพรงฟันในการบูรณะจะมีเนื้อฟันปกติหรือเคลือบฟันอยู่ล้อมรอบ ซึ่งโครงสร้างที่ดีของฟันเหล่านี้จะเป็นตัวสำคัญในการทำให้การยึดติดดีขึ้นและเกิดการคงทนของการใช้งาน การบูรณะฟันที่เกิดการผุจึงควรทำการยึดติดในโครงสร้างที่ดีเหล่านี้ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการยึดติดสูงสุด

เอกสารอ้างอิง

1. Marshall GW, Jr., Chang YJ, Gansky SA, Marshall SJ. Demineralization of caries-affected transparent dentin by citric acid: an atomic force microscopy study. *Dent Mater* 2001;17(1):45-52
2. Marshall GW, Jr., Marshall SJ, Kinney JH, Balooch M. The dentin substrate: structure and properties related to bonding. *J Dent* 1997; 25(6):441-458.
3. Erhardt MC, Toledano M, Osorio R, Pimenta LA. Histomorphologic characterization and bond strength evaluation of caries-affected dentin/resin interfaces: effects of long-term water exposure. *Dent Mater* 2008; 24(6): 786-798.
4. Marshall GW, Habelitz S, Gallagher R, Balooch M, Balooch G, Marshall SJ.

- Nanomechanical properties of hydrated carious human dentin. *J Dent Res* 2001; 80(8):1768-1771.
5. Wang Y, Spencer P, Walker MP. Chemical profile of adhesive/caries-affected dentin interfaces using Raman microspectroscopy. *J Biomed Mater Res A* 2007; 81(2):279-286.
6. Haj-Ali R, Walker M, Williams K, Wang Y, Spencer P. Histomorphologic characterization of noncarious and caries-affected dentin/adhesive interfaces. *J Prosthodont* 2006; 15(2):82-88.
7. Nakajima M, Sano H, Burrow MF, Tagami J, Yoshiyama M, Ebisu S, et al. Tensile bond strength and SEM evaluation of caries-affected dentin using dentin adhesives. *J Dent Res* 1995; 74(10):1679-1688.
8. Ceballos L, Camejo DG, Victoria Fuentes M, Osorio R, Toledano M, Carvalho RM, et al. Microtensile bond strength of total-etch and self-etching adhesives to caries-affected dentine. *J Dent* 2003; 31(7):469-477.
9. Hosoya Y, Marshall SJ, Watanabe LG, Marshall GW. Microhardness of carious deciduous dentin. *Oper Dent* 2000; 25(2): 81-89.
10. Ogawa K, Yamashita Y, Ichijo T, Fusayama T. The ultrastructure and hardness of the transparent layer of human carious dentin. *J Dent Res* 1983; 62(1):7-10.
11. Fuentes V, Ceballos L, Osorio R, Toledano M, Carvalho RM, Pashley DH. Tensile strength and microhardness of treated human dentin. *Dent Mater* 2004; 20(6):522-529.
12. Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Ozer F, Tagami J. Bonding to sound vs caries-affected dentin using photo- and dual-cure adhesives. *Oper Dent* 2005; 30(1):90-98.
13. Ito S, Saito T, Tay FR, Carvalho RM, Yoshiyama M, Pashley DH. Water content and apparent stiffness of non-caries versus caries-affected human dentin. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater* 2005 15; 72(1):109-116.
14. Pashley DH, Ciucchi B, Sano H, Horner JA. Permeability of dentin to adhesive agents. *Quintessence Int* 1993; 24(9):618-631.
15. Pashley DH, Zhang Y, Agee KA, Rouse CJ, Carvalho RM, Russell CM. Permeability of demineralized dentin to HEMA. *Dent Mater* 2000; 16(1):7-14.
16. Van Meerbeek B, Conn LJ, Jr., Duke ES, Eick JD, Robinson SJ, Guerrero D. Correlative transmission electron microscopy examination of nondemineralized and demineralized resin-dentin interfaces formed by two dentin adhesive systems. *J Dent Res* 1996; 75(3): 879-888.
17. Sakoolnamarka R, Burrow MF, Tyas MJ. Interfacial micromorphology of three adhesive systems created in caries-affected dentin. *Am J Dent* 2003; 16(3):202-206
18. Harnirattisai C, Inokoshi S, Shimada Y, Hosoda H. Interfacial morphology of an adhesive composite resin and etched caries-affected dentin. *Oper Dent* 1992; 17(6):222-228.
19. Phrukkanon S, Burrow MF, Tyas MJ. The effect of dentine location and tubule orientation on the bond strengths between resin and dentine. *J Dent* 1999; 27(4):265-274.
20. Shimizu C, Yamashita Y, Ichijo T, Fusayama T. Carious change of dentin observed on longspan ultrathin sections. *J Dent Res* 1981; 60(11):1826-1831.
21. Yoshiyama M, Tay FR, Doi J, Nishitani Y, Yamada T, Itou K, et al. Bonding of self-etch and total-etch adhesives to carious dentin. *J Dent Res* 2002; 81(8):556-560.
22. Nishitani Y, Yoshiyama M, Tay FR, Wadgaonkar B, Waller J, Agee K, et al. Tensile

- strength of mineralized/demineralized human normal and carious dentin. *J Dent Res* 2005; 84(11):1075-1078.
23. Yoshiyama M, Tay FR, Torii Y, Nishitani Y, Doi J, Itou K, et al. Resin adhesion to carious dentin. *Am J Dent* 2003; 16(1):47-52
24. Hsu KW, Marshall SJ, Pinzon LM, Watanabe L, Saiz E, Marshall GW. SEM evaluation of resin-carious dentin interfaces formed by two dentin adhesive systems. *Dent Mater* 2008; 24(7):880-887.
25. Nakajima M, Sano H, Zheng L, Tagami J, Pashley DH. Effect of moist vs. dry bonding to normal vs. caries-affected dentin with Scotchbond Multi-Purpose Plus. *J Dent Res* 1999; 78(7):1298-1303.
26. Inoue S, Koshiro K, Yoshida Y, De Munck J, Nagakane K, Suzuki K, et al. Hydrolytic stability of self-etch adhesives bonded to dentin. *J Dent Res* 2005; 84(12):1160-1164.
27. Nakajima M, Hosaka K, Yamauti M, Foxton RM, Tagami J. Bonding durability of a self-etching primer system to normal and caries-affected dentin under hydrostatic pulpal pressure in vitro. *Am J Dent* 2006; 19(3):147-150.
28. Hashimoto M, Ohno H, Kaga M, Endo K, Sano H, Oguchi H. In vivo degradation of resin-dentin bonds in humans over 1 to 3 years. *J Dent Res* 2000; 79(6):1385-1391.
29. Wei S, Sadr A, Shimada Y, Tagami J. Effect of caries-affected dentin hardness on the shear bond strength of current adhesives. *J Adhes Dent* 2008; 10(6):431-440.
30. Omar H, El-Badrawy W, El-Mowafy O, Atta O, Saleem B. Microtensile bond strength of resin composite bonded to caries-affected dentin with three adhesives. *Oper Dent* 2007; 32(1):24-30.
31. Pashley EL, Agee KA, Pashley DH, Tay FR. Effects of one versus two applications of an unfilled, all-in-one adhesive on dentine bonding. *J Dent* 2002; 30:83-90.
32. Sengun A, Unlu N, Ozer F, Ozturk B. Bond strength of five current adhesives to caries-affected dentin. *J Oral Rehabil* 2002; 29 (8): 777-781.
33. Nakornchai S, Harnirattisai C, Surarit R, Thiradilok S. Microtensile bond strength of a total-etching versus self-etching adhesive to caries-affected and intact dentin in primary teeth. *J Am Dent Assoc* 2005; 136(4):477-483.
34. Tosun G, Koyuturk AE, Sener Y, Sengun A. Bond strength of two total-etching bonding systems on caries-affected and sound primary teeth dentin. *Int J Paediatr Dent* 2008; 18 (1):62-69.
35. Nakajima M, Sano H, Urabe I, Tagami J, Pashley DH. Bond strengths of single-bottle dentin adhesives to caries-affected dentin. *Oper Dent* 2000; 25(1):2-10.
36. Phantumvanit P, Songpaisan Y, Pilot T, Frencken JE. Atraumatic restorative treatment (ART): a three-year community field trial in Thailand--survival of one-surface restorations in the permanent dentition. *J Public Health Dent* 1996; 56(3 Spec No):141-145; discussion 61-63.
37. Palma-Dibb RG, de Castro CG, Ramos RP, Chimello DT, Chinelatti MA. Bond strength of glass-ionomer cements to caries-affected dentin. *J Adhes Dent* 2003; 5(1):57-62.
38. Pereira PN, Sano H, Ogata M, Zheng L, Nakajima M, Tagami J, et al. Effect of region and dentin perfusion on bond strengths of resin-modified glass ionomer cements. *J Dent* 2000; 28(5):347-354.
39. Friedl KH, Powers JM, Hiller KA. Influence of different factors on bond strength of hybrid ionomers. *Oper Dent* 1995; 20 (2):74-80.

ขอสำเนาบทความที่ :

ผศ. ปิริยะ เชิดสศิริกุล ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและ
ปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50202

Reprint requests:

Assist. Prof. Piriya Cherdsatirakul, Department of
Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty
of Dentistry, Chiang Mai University, Chiang Mai
50202